

## Horímetro Contador - 2 Canais

V 3.1M090611

### 1- Características do modelo H-1135 V 3.1

- Horímetro digital associado a contadores de eventos.
- Possui 2 horímetros, 2 contadores e 2 totalizadores independentes
- Cada horímetro apresenta escala para total e parcial e 1 contador resetáveis até 100.000 horas.
- Sinal de entrada configurável.
- Frequência máxima de contagem 30Hz.
- Display de led vermelho 5 dígitos.
- Gabinete em plástico ABS medindo 48 x 48 x 90 mm.
- Controlado a cristal de quartzo. Precisão +/- 20ppm a 25° C.
- Resolução no display 1 centésimo de hora ( horímetro 0).
- Alimentação Automática de 80 à 265 Vca ou Vcc (opcionalmente outros valores corrente alternada ou contínua)
- Temperatura de trabalho 0 a 50° C.
- Os dados nunca são perdidos. Reserva de marcha por eepron garantida por 40 anos.
- Disparado por sinal externo através de uma interface opticamente isolada. Faixa de tensão de 5 a 265Vca ou Vcc.
- Máximo valor acumulado 100.000 horas.
- Reset por senha (opcional) para cada função.
- Reset remoto (opcional)
- Produzido com o mais sofisticado microprocessador RISC do mercado.

2

### 2- Operação

Não é preciso programá-lo. Está pronto para operar.

Após ligar à rede elétrica o display mostra **hor-1** e o valor correspondente.

Ao aparecer o sinal de contagem na entrada, o Horímetro começa a contar tempo, a cada subida do sinal conta 1 evento, no contador.

O display indica a qual horímetro está se referindo através do ponto decimal piscante, horímetro 1 à esquerda e horímetro 2 à direita.

O brilho do ponto fraco indica que não há sinal de contagem. No momento em que o sinal entrar o brilho aumenta.

### 3- Configuração do sinal de entrada

Com o aparelho desligado da rede elétrica, pressione a tecla **H2** .

Ligue a rede elétrica mantendo a tecla **H1** pressionada por 5 segundos.

Libere a tecla.

Configure o modo de operação através da tecla **H1**.

Após configurar, para sair do modo configuração, clique a tecla **H2**, desligue a alimentação, aguarde 5 segundos e ligue a alimentação.

**Bit 0** – (1) contagem do tempo com fração em minutos.

**Bit 1** – (2) Horímetros trabalham de forma associada. Quando o sinal estiver alto registra o tempo no horímetro 1, quando estiver baixo registra o tempo no horímetro 2. (Aplicar o sinal de contagem apenas no horímetro 1).

**Bit 2** – (4) Desabilita o reset frontal.

**Bit 3** – (8) Desabilita o reset remoto.

**00000** - Todos os bits desativados. Contagem em centésimos de hora, horímetros independentes resets habilitados.

Para combinarmos 2 ou mais bits (chaves) de configuração basta somar o valor numérico destes bits (chaves) de configurações (valor entre parênteses acima).

Entrar com o valor da soma no parâmetro da configuração.

**Exemplo:** horímetro independente (0) + contagem em minutos (1) + reset frontal desabilitado (4) = 0+1+4=5

Veja na tabela o valor correspondente à configuração desejável.

### 3.1- Tabela de configuração

S = sim	n= não	exemplo					
valor		0	1	2	4	8	13 1+4+8=13
Bit 0 – ( 1 ) contagem do tempo com fração em minutos.	n	S	n	n	n		S
Bit 1 – ( 2 ) Horímetros associados	n	n	S	n	n		n
Bit 2 - ( 4 ) Bloqueio do reset frontal	n	n	n	S	n		S
Bit 3 – ( 8 ) Bloqueio do reset remoto	n	n	n	n	S		S

3

### 4- O aparelho possui 3 funções para cada horímetro:

1. Horímetro Parcial - com escala de horas e centésimos de horas, com 7 dígitos, sendo 5 para horas e 2 (por deslocamento no display) para centésimos de horas ou minutos, conforme configuração.
2. Totalizador em horas (acumulador de horas)
3. Contador de eventos. Conta o número de vezes que o sinal de contagem de horas subiu na entrada, ou seja, o número total de acionamentos (ou paradas) da máquina que está sendo medida.

### 5- Acesso aos valores das funções.

As teclas operam de forma semelhante, as instruções para o horímetro 1 (tecla H1) são válidas também para o horímetro 2 (tecla H2).

Tecla **H 1**

**hor-1** – horímetro 1

**con-1** – contador 1

**tot-1** – totalizador 1

tecla **H 2**

**hor-2** – horímetro 2

**con-2** – contador 2

**tot-2** – totalizador 2

Estando no modo hor-1, com um clique na tecla 1 acessamos a escala de centésimos deste horímetro, o valor desloca 2 casas para a esquerda, o ponto decimal da dezena fica acesso. Um novo clique e retorna-se para a escala de horas.

Ex. **0 0 9 8 7** = 987 horas

**9 8 7 . 3 4** = 987 horas e 34 centésimos.

Mantendo a tecla pressionada excursionamos pelas **funções**. A cada segundo é apresentado no display o código da função. Devemos soltar a tecla no momento que aparecer a função a ser lida. O display ficará alternando entre o código e o valor correspondente.

Com um clique na tecla voltamos para o horímetro . Para acessar outra função mantenha a tecla pressionada novamente até atingir o código da função desejada.

### 5-1Área de funções

----- **con-1** ----- **tot-1** **rSt11**, **rSt12**, ... **rSt64**

----- **con-2** ----- **tot-2** **rSt11**, **rSt12**, ... **rSt64**

**Exemplo:** Ao soltar a tecla na função "con-1" (contador 1) o display ficará trocando entre o código "con-1" e o valor da contagem, por exemplo 00028 (28 eventos).

4

### 6- Reset dos valores das funções.

O reset **frontal** é feito através de **senha**.

Mantenha a tecla pressionada até atingir o valor **r s t 1 5** soltando-a imediatamente. O sistema entrará na área de reset.\*

O display mostrará seqüencialmente as funções a serem resetadas (**hor-1**, **con-1**, **tot-1**, **-out-**), num intervalo de 2 segundos para cada função.

Para resetar clique a tecla referente ao horímetro no momento em que a função desejada estiver sendo mostrada no display, após o reset o display mostra 00000 e retorna para a função seguinte. Proceda da mesma maneira para as demais funções.

Para sair da área de reset (mesmo sem ter resetado nenhuma função), clique a tecla no momento em que o display mostrar a palavra **-out-** ou clique na tecla do outro horímetro. O sistema volta para a função horímetro.

### 6-1Reset remoto

Através do reset **remoto**, resetamos **somente** os horímetros parciais (standard). Opcionalmente reset para o contador e totalizador. Após o reset, volta para a função horímetro.

O Horímetro Parcial é normalmente usado para lermos horas trabalhadas por um tempo qualquer, que desejarmos.

O Horímetro Total pode ser usado de várias formas: como acumulador de todos os valores parciais, tempo total de trabalho da máquina, leitura semanal, mensal, anual ou sem reset.

Observar que há uma só entrada para os cada horímetro. Portanto, a forma de reset é que vai determinar o que queremos medir.

Se a tecla for liberada em um valor diferente de rst15, o sistema retorna para a função horímetro sem resetar.

### 7- Instalação

Instalar em local fresco e seco, nunca exposto ao sol.

Ligue a alimentação aos bornes 11e 12 observar valor da voltagem no aparelho.

Os bornes 7 e 8 (hor 1) e o borne 9 e 10 (hor 2) são de comando para as contagens.

O modelo standard trabalha na faixa desde 5V até 250 Vca ou Vcc (opcional outros valores). A corrente é desprezível entre (1 a 2 ma). Pode usar qualquer bitola fina para comando, fios comuns. Basta, portanto tirar uma derivação de um ponto onde, ao ligar a máquina que queremos medir o tempo, nesta linha apareça a voltagem, dentro da faixa da interface óptica do aparelho.

Na linha de comando, certifique-se que não haja fuga por algum caminho que possa alimentar fracamente essa linha, ou seja, quando essa linha estiver desligada, a voltagem nela deve ser de zero volts. Caso exista alguma voltagem que produza uma corrente de 1 ma ou maior, o horímetro continuará contando

Os Bornes 2 e 3 (horímetro 1) e 4 e 5 (horímetro 2) são para o reset remoto, que é aplicado através de contatos secos ligados aos bornes. (**Nunca aplicar tensão nesses bornes**). Ao fechar os contatos ocorre o reset (tempo mínimo de 10 ms).

Peso máx. de aperto dos parafusos: 0,5N/m.

Usar chave Philips 3/16 PH-1.

Apertar o suficiente para fixar bem o condutor.

Parafuso de rosca fina, um leve torque sentido na chave dará peso suficiente.

## 7-2 Diagrama elétrico de ligações

### Atenção risco de choque elétrico

Todo aparelho elétrico apresenta risco potencial de choque elétrico. Não encoste qualquer parte do seu corpo nos bornes do aparelho sem desligá-lo.

O H-1135 usa fonte chaveada não isolada.


Ao usar qualquer interruptor, ligado aos bornes do aparelho, este deverá ter isolamento mínima para a tensão de alimentação do mesmo (220Vca e 127Vca em relação ao terra).

Todo aparelho está sujeito a apresentar falhas:

Não use este aparelho, e nenhum outro, como único instrumento (sem demais seguranças), onde houver risco de vida animal (humana) ou vegetal.

**OBS: A linha de alimentação deve ser senoidal com nível máximo de ruído dentro das normas estabelecidas para instrumentação e controle. Caso a linha de alimentação tenha bobinas de contadores ou relés, deve ser introduzido um filtro sobre cada bobina. Existem filtros no mercado ou sugestão de baixo preço no site [www.rodelta.com.br/esquemas.html](http://www.rodelta.com.br/esquemas.html)**

Nos modelos opcionais verificar valores de voltagem no selo do aparelho



**Bornes 11 e 12** – Alimentação automática de 80 a 265 Vca ou Vcc.

Tensão do sinal de entrada para contagem do tempo.

**Bornes 7(-) e 8(+)** - Hor.1 (5 a 250 Vca ou Vcc)

**Bornes 9(-) e 10(+)** - Hor.2 (5 a 250 Vca ou Vcc)

O sinal de entrada é totalmente isolado da alimentação e entre as entradas.


**Bornes 2 e 3** – reset remoto horímetro 1

**Bornes 4 e 5** – reset remoto horímetro 2

Borne 1 – 12Vcc para sensor (transdutor)


Borne 6 – referência 0V para sensor (transdutor)

## 7-3 Tempo Trabalhado de Dois Motores



Dois motores sendo medido o tempo trabalhado. No exemplo os dois motores são de 220Vca, mas um deles poderia ser corrente contínua de 12V, por exemplo.

## 7-4 Contato Seco



Neste exemplo o horímetro 1, borne 7 e 8 mede o tempo trabalhado de um motor de 440Vca através de um contato auxiliar disponível no contador. Esses contatos (secos) quando fecharem, utilizam a fonte de 12Vcc do aparelho.

Observe que a alimentação do horímetro, bornes 11 e 12 continuam sendo no máximo 220Vca.

**NOTA:** Não utilize a mesma as mesmas fases de uma bobina de um contador ou rele para alimentar o aparelho nos bornes 11 e 12 especialmente se elas estiverem a uma distância de fios com poucos centímetros (20 a 50cm) entre a bobina e o aparelho. Pode-se as mesmas fases, estando a curta distância de condutores, se adicionar supressor de ruído sobre a bobina do contador, solenoide ou rele.

## 7-5 Transdutores PNP e NPN

Podem ser usados, com fontes externas, ligando o sinal nos bornes 7 e 8 ou 9 e 10. Com fonte interna, usar transdutores no máximo para 12Vcc, corrente máxima 30mA. Neste caso alimentar o transdutor com o borne 1 e 6.

## Aplicação:

1. Tempo de trabalho para fim de cálculo de custo, gasto com energia elétrica.
2. Tempo de manutenção de peças. Pode-se usar o horímetro Parcial até atingir o tempo de uso de determinada peça e o horímetro Total para outra peça, ou outra finalidade.
3. Tempo parcial de produção, lido no horímetro Parcial e tempo de uso da máquina no horímetro Total. Neste caso, nunca resetar o horímetro Total.
4. Análise de ajuste da máquina pela quantidade de vezes que esta é ligada em determinado tempo, já que dispomos de um contador de eventos associado.
5. Verificação de paradas por falha térmica. Quando a produção está abaixo da esperada, verificando o contador podemos analisar quantas vezes a máquina desligou e religou automaticamente, durante esse tempo.
6. Verificação de falta de energia ou paradas intermitentes, durante trabalho noturno, ou em horários sem acompanhamento do supervisor, através do contador de eventos.
7. Análise do comportamento do operador da máquina, analisando o número de desligamento em relação às horas trabalhadas.
8. Velocidade média de produção, no caso do processo envolver acionamento constante para cada peça. Basta dividir o número de eventos do contador, pelo tempo do primeiro horímetro em horas e centésimos de horas, sem a necessidade de qualquer conversão de unidades (minutos, segundos).

Notar que todas estas observações podem ser inferidas ao mesmo tempo. Enfim, muitas outras aplicações poderão ser planejadas com esse produto.

## Garantia

Garantia total contra defeitos de fabricação por 2 anos. A garantia fica invalidada com a violação do equipamento, queima do relé e uso inadequado. A garantia não cobre despesas com transporte. No caso de garantia ou assistência técnica enviar para o endereço abaixo.

## Suporte técnico

Rodelta - Automação Ltda.

R. Pion. Benjamin F. Dias, 260 - Jardim Iguauçu

Maringá - PR CEP 87060-180

Fone/ Fax (0xx44) 3259 2509

[rodelta@rodelta.com.br](mailto:rodelta@rodelta.com.br)

[www.rodelta.com.br](http://www.rodelta.com.br)