

Contadormodelo C-2015

Contador digital Registro Parcial Registro totalizador 2 setpoints 2 temporizadores

Características

- Contador de eventos digital (Totalizador)
- Dois setpoints programáveis pelo usuário de 1 até 100.000 contagens
- Setpoint 2 com reinicialização automática (reload).
- Saída 2 reles, NA ou NF configuradopelo usuário, 10A@125Vca, 5A@220Vca
- 2 temporizadores independentes programáveis de 1 a 99.999 segundos.
- Máximo valor acumulado 10.000.000.000 eventos.
- Contagem por interface óptica eletricamente isolada de 5 a 30 Vcc
- Contagem com visualização crescente ou decrescente.
- Entrada para contato seco, NPN, PNP e tensão de 5 a 30 V.
- Filtro para contagem de baixa frequência selecionável por software.
- Entrada para sinal subtrator por nível de tensão. Aplicação de encoders
- Contagem para cima ou para baixo, acesso direto pelo frontal.
- Reset no frontal e remoto configuráveis pelo usuário.
- Freqüência máx. repetitiva 20KHz. Duração min. do pulso repetitivo 50us
- Várias possibilidades de configuração feita pelo usuário.
- Imunidade a ruído melhor que IEC801-4 nível III e IEC255-4.
- Temporizador (relé) IEC 61812-1
- Display de led vermelho 10mm de altura, 5 dígitos (10 dígitos por deslocamente com um clique no frontal)
- Gabinete para frente de painel norma DIN em plástico ABS medindo 42x42x105 mm. (moldura 48x48)
- Alimentação automática de 80 a 265 Vca ou Vcc (opcionalmente outros valores)
- Temperatura de trabalho 0 a 50º C.
- Salvamento por eeprom garantida por 40 anos @25ºC, sem energia elétrica.
- Produzido com o mais sofisticado microprocessador RISC do mercado.

Nota Importante

As conexões para o modelo alimentado por corrente alternada diferem do modelo para corrente contínua.

A tecla é sensível, de resposta rápida. Não utilize força bruta, sob pena de dano permanente.

Leia o manual antes de operar.

Funcionamento

O contador apresenta 2 setpoints: cada um com um temporizador programável de 1 a 99.999 segundos) e 2 relés de saída

Ao atingir o valor programado para o setpoint o relé correspondente é acionado pelo tempo programado. Após atingir o setpoint 2 reinicializa a contagem de eventos, acumulando o valor contado no totalizador.

O valor contado ficará armazenado no registro totalizador (totaliza contagens parciais).

Ao ressetar o contador parcial, o totalizador não será afetado. Este só será ressetado através de senha.

Subtração

Ao fechar contatos entre os bornes (conector azul) borne central com borne "S" (ou por tensão - veja encoder) passa a decontar os valores parando quando chegar a zero. Somente será decontado o valor armazenado no registro parcial, ou seja, não conta abaixo de zero.

1 - Navegação na programação

funções do teclado na programação: Temos 3 teclas: modo, ▲incremento e ▼decremento. 1X significa clicar a tecla uma vez, 2X clicar 2 vezes.

Nos modos **Programação** e **Configuração**, o procedimento será sempre o mesmo:

Tecla modo	Função 1 – Clicando 1X se movimentaentra os parâmetros. Função 2 – Dentro do modo atual, a cada clique, desloca o cursor piscante para a esquerda.
Tecla ▲ increme nto	Função 1 - Clicando 1X entra no modo de alteração do valor no dígito de mais alta ordem (à esquerda). Função 2 - Após entrar no modo de alteração de valor, incrementao valor numérico do dígito sobre o cursor piscante.
Tecla ▼	decrementao valor numérico do dígito sobre o cursor piscante.

Exemplo: Display alternando entre o código **S E t P 1** (presetpoint) e o valor numérico 34567. Isto quer dizer que o presetpoint 1 = 34567.

Para alterá-lo siga instruções em **Programação**

2 - Programação dos parâmetros

SetP.1	(presetpoint) Número de eventos que queremos contar para acionaro relé 1. Sempre inferior ao setpoint.					
Tinr1	(Timer 1) Tempo em segundos de atuação dos contatos do rele 1 após atingiro presetpoint(setpoint1)					
SetP.2	(setpoint) Presetpoint- Número de eventos para o qual ao atingi-lo o relé 2 é acionado. Sempre inferior ao setpoint 1.					
Tinr2	(Timer 2) Tempo em segundos de atuação dos contatos do rele 2 após atingiro setpoint 2					
Count	Contadorparcial					
Tot.L	TotalizadorLow (acumula as contagens parciais)					
Tot.H	Totalizador Hi (a cada 100 000 contagens no tot.L registra 1 unidade					

Deixando o Timer em zero, desabilitada a atuação dos relés.

- Com o aparelho desligado (borne 7 e 8 sem tensão) mantenha a tecla inc. pressionada e ligue a alimentação, aguarde até aparecer o código "SENHA" no display. LIbere a tecla inc. .
- Clique 1X a tecla inc. ▲. O display se fixa no valor numérico e o cursor piscante aparecerá sob o dígito de mais alta ordem. Nesse modo a tecla **modo** desloca o cursor para a direita e as teclas ▲▼ modificam o valor numérico do dígito em que se encontra o cursor.
- 3- A senha de acesso, para programação é o número 00154 Desloque o cursor através da tecla modo para a casa das centenas. Ajuste o valor 1 através da tecla inc.▲.
- 4- Desloque o cursor através da tecla **modo** para a casa das dezenas. Ajuste o valor 5 através das teclas ▲▼

- 5- Desloque o cursor através da tecla **modo** para a casa das unidades. Ajuste o valor 4 através das teclas ▲▼ Temos no display o valor 0 0 1 5 4.
- 6- Clique na tecla **modo** 1X o display ficará alternando entre o código senha e o valor digitado, estando correto, clique a tecla **modo** 1X para confirmar (Se não estiver correto, clique 1X a tecla inc. ▲e altere conforme procedimento anterior).
- 7- Aparecerá no display o código **S e t P 1** alternando para o valor numérico correspondente. Ajuste o valor do setpoint 1 seguindo o mesmo procedimento anterior.
- 8- Após ajustar o último dígito, clique 1X a tecla **modo**. O display volta a alternar mostrando o valor ajustado e o código **S e t P 1.** Confirme clicando 1X a tecla **modo**.
- 9- Aparecerá no display o código tinr1 para o setpoint 1. Ajuste valor em segundos de atuação do relé 1 seguindo o mesmo procedimento.
- 10- Repita a operação para ajuste do **SetP2 e tinr2.**
- 11- As próximas funções serão **tot.L, tot.H.**Caso queira alterar ou resetar algum valor registrado até o momento, no caso de substituição do contador para outra máquina, siga o mesmo procedimento anterior. Por segurança, o contador parcial não é ajustável Alterar os valores apenas se for estritamente necessário.
- 12- Clique 1X a tecla **modo** para passar para a função seguinte.
- 13- Aparecerá no display o código c o u n t. O código aparecerá por 2 segundos e o display ficará fixo no valor numérico da contagem.
- 14- A partir desse ponto nova alteração só poderá ser feita com nova entrada da senha.

3 - Configuração

- Com o aparelho desligado (borne 7 e 8 sem tensão) mantenha a tecla inc. ▲ pressionada e ligue a alimentação, aguarde até aparecer o código "SENHA" no display. Solte a tecla inc. ▲.
- Clique 1X a tecla c. O display se fixa no valor numérico e o cursor piscante aparecerá sob o dígito de mais alta ordem.
 Nesse modo a tecla modo desloca o cursor para a direita e as teclas ▲▼ modificam o valor numérico do dígito em que se encontra o cursor.
- A senha de acesso, para a configuração é o número 0 0 1 0
 Desloque o cursor através da tecla modo para a casa das centenas. Aiuste o valor 1 através da tecla inc. ▲.
- 4. Através da tecla modo desloque o cursor para a casa das unidades. Temos no display o valor 0 0 1 0 0.
- Clique na tecla modo 1X o display ficará alternando entre o código senha e o valor digitado, estando correto, clique a tecla modo 1X para confirmar.

3.1 - Parâmetros Configuráveis

2 - Desabilitar Reset Frontal

1 - Fechar contatos dos relés ao iniciar

 3 - Desabilitar Reset Remoto 4 - Ativar Filtro para Velocidade Alta 5 - Desabilitar Entrada Subtratora (16) 6 - Habilitar o modo Delta (32) 	(4)
Posição dos interruptores (chave)	6 5 4 3 2
Valor correspondente à cada posição 1	32 16 8 4 2

A configuração deve ser vista como se fossem interruptores (switchs) que ligado muda o comportamento padrão (standard). conforme desenho acima. No caso os interruptores são por software.

Mantendo desligado, o interruptor tem o valor zero. Para ligar determinado interruptor o seu valor depende da sua posição conforme valores no desenho acima.

Modo Delta:

No modo Delta, o valor para o setpoint 1 passa a ser uma variação, ou seja, um intervalo de contagem que acionará o rele 1 a cada contagem.

Por exemplo, setpoint 1=12. A cada 12 contagens teremos o acionamento do rele 1 pelo tempo programado, ou seja, o relé atuará em 12, 24, 36...

O rele 2 continua fechando somente ao atingir o setpoint 2 e neste ponto, a contagem volta a zero.

O registro acumulador, soma todos os intervalos. Veja exemplo desse modo em www.rodelta.com.br no link para o modelo C-2015.

3.2 - Exemplo 1 :

A posição do interruptor para desabilitar o reset remoto é 3=(valor 4), para desabilitar o reset remoto devemos entrar com o valor 4.

A posição do interruptor para ativar o filtro para velocidade alta é 4, para ativar o filtro devemos entrar co o valor 8.

Para ativar os 2 interruptores, o relativo ao reset remoto e ao filtro de velocidade, devemos entrar com a soma dos valores de cada interruptor:

4+8=12 Devemos entrar na configuração com o valor 00012 no display.

Exemplo 2:

Todos os interruptres ligados entrar com a soma dos valores: 1+2+4+8+16=31. Entrar com valor 00031.

Veja as demais combinações na tabela abaixo:

chav e	Função	valor	Valor standar d	função
1	Contatos dos reles fechados ao energizar	1	0	Contatos dos reles abertos ao energizar
2	Reset Frontal desativado	2	0	Reset frontal ativo
3	Reset Remoto desativado	4	0	Reset remoto ativo
4	Filtro para Alta velocidade	8	0	Filtro para Baixa velocidade
5	Entrada Subtratora Desativada	16	0	Entrada Subtratora habilitada
6	Modo Delta	32	0	Delta desabilitado

Nota Sem alimentação os contatos dos reles permanecem abertos, os reles são do tipo NA. Se a chave 1 estiveracionada, após energizar haverá uma latência em torno de 30ms até fechar. Com a chave 1 ativa, ao atingir o setpointo rele abrirá pelo tempo programado para a temporização.

4 - Velocidadede Contagem

Para contagem com velocidades acima de 1KHz alterar a configuração do switch 4 (valor = 8) no modo configuração. Ver item 2.

<u>5 - Entrada Subtratora (decontagem)</u>

Ao fechar os contatos (**S**) **e** (**+**) do Borne azul, a cada pulso da entrada de contagem, o contador passa decontar até chegar a 00000. Não conta valor abaixo de zero.

Durante a decontagem, ao chegar a zero, o sinal da entrada subtratora deverá ser retirado para nova contagem positiva.

Estando o contador em 00000 se o sinal da entrada subtratora estiver alto o contador não conta, os pulsos serão ignorados (não conta negativo).

Após atingir o preset e decontar um valor abaixo do preset, este não será acionado para esta contagem. Somente após atingir o setpoint 2 o preset estará atuando novamente.

5.1 - Encoders para eixos (rotação)

O sinal do encoder (sentido horário ou anti-horário) pode ser aplicado à entrada subtratora, nível de 5 à 12 Vcc, substituindo os contatos. Um lado do transdutor comum (zero) ligado ao borne 1 e o outro lado ligado ao borne \$\mathbf{S}\$ do conectorazul.

5.2 - No caso da **não** utilização da entrada subtratora, desabilitar pela configuração do switch 5 (valor = 16) no modo configuração. Ver item 2.

<u>6 - Reset pelo Frontal</u>

Para resetar o contador posicione o contador no modo contador parcia **c o u n t**, mantenha a tecla decremento pressionada, aparecerá o código **reset** no display. Libere a tecla somente após aparecer 00000 no display.

Se a tecla for liberada antes do display mostrar 00000 o display retorna para a função contador sem resetar.

7 - Reset Remoto

Ao fechar os contatos (R) e (+) do Borne azul o **contador** será resetado instantaneamente. O valor será acumulado no totalizador.

O contador não conta durante o pulso do reset remoto. Se mantiver o reset remoto baixo, não conta servindo para ajustes da máguina.

8 - Reset dos temporizadores

Estando no modo count a tecla incremento reseta temporização invertendo o estado do rele. Se os dois relés estiverem atuando, um clique reseta rele 1, outro clique reseta o rele 2.

9 - Status dos relés

SEtP. 1 atingido	Rele atuando	1	ponto decimal à esquerda piscando	0.000
SETP. 2 atingido	Rele atuando	2	ponto decimal à direita piscando	0 0 0 0

10 - Visualização da contagem

A contagem pode ter visualização para cima ou para baixo.

A função **c o u n t** (count up) apresenta contagem crescente e a função **c o n t d** (count down) apresenta contagem decrescente. Selecione a que melhor lhe convier através de cliques na tecla **modo.**

Na escolha da visualização por **count down**, observar que o setpoint será atingido após o número de eventos programado para o mesmo.

Ex: setpoint 1 = 10 count down iniciando com 50. O temporizador 1 irá atuar quando chegar a 50 - 10 = 40

10 - Leitura dos Parâmetros

As funções estão dispostas na seguinte següência:

Count- Contador (conta para cima)

SETP1 - presetpoint

SEtP2 - Setpoint

tot.L - Totalizador de baixa ordem (Low)

 ${f tot.H}$ - Totalizador de alta ordem (Hi) 1 unidade = 100.000 contagens

Contd - Count down - Contador (contar para baixo).

Estando em determinada função, com um clique na tecla modo avançamos para a função seguinte. O display fica alternando entre o código e o valor correspondente.

Obs: Na função contador (c o u n t e c o n t d) o display não alterna para o código, fica fixo no valor numérico.

10.1 - Exemplo de leitura para contagem superior a 100.000:

Quando ${\bf tot.L}=99.999$, no próximo pulso acrescenta 1 ao ${\bf tot.H}$ e zera o ${\bf tot.L}$ 00001 00000 (100.000 contagens)

tot.L	(Low)	tot.H (Hi)	val	or=		
00000	675	00432 000	0	043	267	540
40		00	contagens			

11 - Alteração de valores e reset do totalizador

Para alterar ou resetar os valores de qualquer função siga instruções em programação dos parâmetros - item 2 pág. 3

11 - Observações

Para usar como um contador comum setar os 2 setpoint para 99.999

12 - Aplicações

Uma bobinadeira sem recursos, como freio eletrodinâmico, após ser desligada, por inércia gira em tomo de 20 voltas. Precisamos de 300 voltas. Ajustamos o setpoint para 300 voltas e o preset para 275 voltas. Ao atingir 300 - 25 = 275 voltas desliga o rele 1, ou reduz a velocidadeda bobinadeira. Ao atingir 300 voltas desliga o rele 2 desligando o motor.

Pode-se usar o rele 1 do presetpoint para avisar à distância que certo processo está para terminar.

13 - Falhas ou travamento

Sob distúrbios elétricos o **Contador Rodelta** é reinicializado. Caso haja falha execute os procedimentos abaixo:

- 1- Desligue o aparelho da rede elétrica e espere 10s. Torne a ligá-lo.
- 2- Se o procedimento anterior não solucionar, desligue o aparelho da rede elétrica e espere 10s. Mantenha a tecla reset pressionada e ligue a alimentação. Aguarde 3s e libere a tecla. Todos os valores serão perdidos (zerados).
- 3- Se não resolver, descreva a falha à assistência técnica Rodelta, por e-mail suporte@rodelta.com.br ou pelo tel 44 259 9509

Nota: Ao consultar sugestões no site www.rodelta.com.br, note que o aparelho alimentado por corrente alternada tem os bornes com funções diferentes do aparelho alimentado por corrente contínua. Siga o esquema do seu manual (do seu aparelho) ou as indicações do adesivo sobre o aparelho.

14 - Instalação

Instalar em local fresco e seco, nunca exposto ao sol. Ligue a alimentação aos bornes 7 e 8. Para **corrente contínua** borne 7(+) positivo e 8(-) negativo.


Os bornes 5 e 6 são de entrada para contagem.O modelo standard trabalha na faixa desde 3Vcc até 30 Vcc (opcional outros valores). A corrente é desprezível entre (1 a 2 ma). Pode usar qualquer bitola fina para comando, fios comuns.

Na linha de contagem, certifique-se que não haja fuga por algum caminho que possa alimentar fracamente essa linha, ou seja, quando essa linha estiver desligada, a voltagem nela deve ser de zero volts. Caso exista alguma voltagem que produza uma corrente de 1 ma ou maior, não conta enquanto o pulso não descer abaixo de 2 Volts.

Peso máx. de aperto dos parafusos: 0,5N/m. Usar chave Philips 3/16 PH-1. Apertar suavemente para fixar bem o condutor. Parafuso de rosca fina, um leve torque de aperto no sentido na chave dará peso suficiente.

14. **- Furação do painel**

A caixa tem 42x42x105 mm , recomenda-se furar um quadrado de 43mm de lado para facilitar ajustes. Moldura de acabamento 48x48 mm



14.2 - Diagrama elétrico de ligações

Borne 1 – referência da fonte interna do aparelho (0 Vcc). Usada para acoplar um transdutor (ou sensor) ao contador através de sua referência 0.

Borne 2 e 3 - Relé de saída 2 eletricamente isolado (interno)

Bornes 4 e 8 - Relé de saída 1 alimentado pela fase do borne 8 (interno)


Borne 5 e 6 – entrada do sinal externo de contagem impedância de entrada 4.7 KO

No caso de corrente contínua 5(+) (positivo) e 6 (-) (negativo)

Borne 7 e 8 - alimentação automática de 80 a 265 Vac ou Vcc no modelo standard.

No caso de correntecontínua

7(+)(positivo) e 8 (-) (negativo) Verificar o valor da voltagem do aparelho



Borne Azul

Re+- Entrada para Reset remoto, para uso por contatos

S e +- Entrada subtratora, para uso por contatos

Instalar um contato seco (interruptor).

Para distâncias superiores a 1m usar fios par trançado (tipo telefone), e os contatos do relé unto ao aparelho.

Nunca aplique tensão superior a 12Vcc nestas entradas.

Nota:

- 1 No caso de fonte de corrente contínua, os dados só serão salvos se a descida da corrente ao desligar for abrupta. No caso de fonte com capacitor na saída, instalar um interruptor entre a fonte e o aparelho.
- 2 No caso do uso de transdutor que utilize o sinal de subtração (sentido de rotação) utilizar os bornes **S e 1** Entrada por tensão de 5 a 12 Vcc.

Atenção risco de choque elétrico

Todo aparelho elétrico apresenta risco potencial de choque elétrico. Não encoste qualquer parte do seu corpo nos bornes do aparelho sem desligálo. O C-2015 usa fonte chaveada não isolada.

Ao usar qualquer interruptor, ligado aos bornes do aparelho, este deverá ter isolação mínima para a tensão de alimentação do mesmo (220Vca e 127Vca em relação ao terra).


Todo aparelho está sujeito a apresentarfalhas:

Não use este aparelho, e nenhumoutro, como único instrumento (sem demais seguranças), onde houverrisco de vida animal (humana) ou vegetal.


15 - Exemplo de ligação


15.1 - Contagempor contato seco

Utilizar o borne + do conector azul e o borne 5. Ligar o borne 6 ao 1 conforme figura ao lado.



15.2 - Contagempor tensão






NOTA: Conta na faixa de 3 a 30Vcc não conta entre 0 e 2V. Duração mínima recomendada de 50us (pulsos repetitivos).


16 - Transdutores NPN e PNP

Através de uma fonte de tensão externa, pode-se utilizar transdutores NPN ou PNP conforme indicado nas figuras correspondentes. Baseado nestas conexões, podemos utilizar outros tipos de saídas. Mais sugestões no site www.rodelta.com.br/C_2015info.html.



Cuidado fonte não isolada.

Usar jump 1 e 6 somente com a fonte do C-2015. Nunca usar esse jump com fonte externa, risco de danos ao aparelho.



Circuito equivalente de entrada Impedáncia = 1500 ohm

Se o transdutor consumir até 10mA x 12Vcc, pode ser alimentado pelo +12 do borne central do conector azul.

Garantia

Garantia total contra defeitos de fabricação por 2 anos. A garantia fica invalidada com a violação do equipamento, queima do relé e uso inadequado. A garantia não cobre despesas com transporte.

Suporte técnico

Rua Benjamin Dias, 260 Jardim Iguaçu Maringá - PR CEP 87060-180 Fone/ Fax 44 3259 2509 rodelta@rodelta.com.br www.rodelta.com.br

Contagem na subida do pulso.